



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Voce umana I G.o											
	25	Do3	559	46.8	177	5.7	8.6	36.5	0.5	umana	*
	37	Do4	278	27.2	177	4.5	5.2	19.8	0.6		30.
	49	Do5	137	16.0	177	4.1	3.3	12.3	0.5	2	42.
	61	Do6	66	9.9	177	3	2.1	7	0.35		54.
Ottava I sop g.o											
	25	Do3	283	27.1	180	4.9	5.3	20.2	0.4	Ottava s	29.
	37	Do4	140	15.7	180	4.3	3.5	11.7	0.3		41.
	49	Do5	67	10.5	178	4.3	2.3	7.5	0.3		
	61	Do6	31	6.2	178	4.4	1.5	5.5	0.3		

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
 www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Ottava II sop. g.0											
	13	Do2	570	47.38	171	6	9.42	36	0.7		6.
	25	Do3	281	27.56	176	4.95	5.37	20.41	0.57	Ottava sop 2	18.
	37	Do4	141	15.74	177	4.36	3.20	12.36	0.52		30.
	49	Do5	68	10.54	175	3.97	2.32	8	0.39		42./4
	61	Do6	33	6.55	180	4.45	1.59	4.60	0.29		
Flauto travers g.0											
	25	Do3	615 (415+196)	58.6/41.5	238	9.67	14.75	40.35	0.42	Flauto 8 sop 25	18.
	33	Sol#3	354 (238+118)	46.2/34	207	7	11.89	32.48	0.50		26.
	34	La3	678	55.15	190	8.85	11.56	42.53	0.54		27.
	37	Do4	562	49.42	173	7.06	9.35	38	0.50		30futta
	49	Do5	278	24.32	174	5.30	5.22	22.67	0.48		42.
	61	Do6	140	17.03	175	4.51	3.42	13.51	0.39		54.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Violone ne' bassi g.o											
	1	Do1	2464	81.8	212	9.8	15.2	61.7	0.9	2	c.2
	13	Do2	1212	51.3	175	6.6	9.6	40.1	0.5	27	6.27
	24	Si2	634	31.3	175	4.6	6.8	24.2	0.45	60	17.60
P.le 16 g.o sop											
	25	Do3	1165	80	217	9.5	14.2	62.4	0.7	Ple16	18.
	37	Do4	561	49.8	178	6.7	9.6	38.5	0.6	3 (inciso)	330.
	49	Do5	279	29.2	175	5.3	6	22.7	0.44	42(inciso)	4242
	61	Do6	137	17.7	176	3.8	3.6	14.8	0.38		54.
Corni dolci so G.o											
	37	Do4	491	92.5/130	211	17.4	12.6	69.7	0.8		
	49	Do5	228	59.7/82	208	12.8	7.9	48.7	0.6		42.
	61	Do6	103	40/54	207	9.7	5.2	30.3	0.6		5



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Ple I g.o											
	25	Do3	561	49.98	179	6.45	9.78	37.67	0.75	p.sopr	18.
	37	Do4	277	28.81	176	5.08	5.61	21.95	0.40		30.
	49	Do5	138	17.30	177	4.62	3.15	13.49	0.40		42.
	61	Do6	68	10.88	176	4.09	2.60	9.05	0.31		54.
Violetta											
	25	Do3	595	33.33	182	4.95	6.98	25.19	0.40	Violino2p	18.
	37	Do4	296	19.71	178	4.49	4.21	15.15	0.40	29	30.
	49	Do5	145	13.14	178	3.56	3.17	9.68	0.35	42	41.
	61	Do6	71	8.19	183	3.06	1.94	5.61	0.30		54
Xv g.o											
	1	Do1	573	47.3	209	5.8	8.9	36.4	0.7	Xv14i	c.15a
	13	Do2	283	26.8	179	4.5	5.6	20.5	0.5		11.(c)
	25	Do3	140	15.9	177	3.5	3.2	12.5	0.5		18.
	37	Do4	68	10.2	175	3.1	2	7.9	0.3		30.
	43	Fa#4	45	8.5	176	3	1.9	5.9	0.4		36.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
XIX g.0											
	1	Do1	376	34.9	178	5.1	6.5	24.9	0.8	XIX(I)	C19°
	13	Do2	188	20.2	177	4.6	4.3	14.3	0.4		6.(c)
	25	Do3	91	12.2	177	3.5	2.5	8.9	0.4		18.(c)
	37	Do4	44	8.2	176	3.7	1.6	5.8	0.3		30.(c)
	38	Do#4	83	11.5	176	3.7	2.6	8.8	0.25		31.(c)
XXVI g.0											
	1	Do1	187	19.8	174	4.8	4.4	14.5	0.3		c.26°.
	13	Do2	93	12.2	176	4.1	2.4	9.8	0.45		6.
	25	Do3	42	8.2	179	3.9	1.8	6.1	0.3		18.
	26	Do#3	88	11.6	174	4.8	2.3	8.8	0.3		19.
XXIX g.0											
	1	Do1	140	16.1	177	4.1	3.9	12.8	0.4		C29°.
	12	Si1	72	10.5	178	4.5	2.2	7.8	0.4		5.(c)
	61	Do6	66	10.3	177	4.1	2	7.8	0.3		54.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
rip ped XXIX											
	1	Do1	141	15.3	177	3.8	3.5	12.3	0.3	I fila (inciso)	
	12	Si1	73	9.9	178	2.9	2.4	8	0.3		
Rip al ped XII											
	1	Do1	757	59	215	6.2	11.2	44.5	0.8	IIX pedali (inciso)	
	12	Si1	402	35.5	177	5.3	6.1	27.2	0.45	5.pedali	
Cornetto XII g.o											
	25	Do3	177	24.8/32.6	180	4.9	4.2	18.5	0.5	Cornetta I fila (inciso)	
	37	Do4	88	13.9/20	180	3.9	2.6	10.1	0.3		
	49	Do5	43	9.2/11.9	180	4.7	1.8	6.6	0.4		42.
	61	Do6	18	6.7/7.7	178	5.7	1.4	4.5	0.4		

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Cornetto in VIII g.o											
	25	Do3	270	32.6/46.5	180	6.2	6.2	24.4	0.5	Cornetta III fila doppia	25
	37	Do4	131	19/26.5	178	4.6	3.4	14	0.5		30.
	49	Do5	133	19.4/28.5	179	4.5	3.3	14.7	0.4		42.
	61	Do6	64	11.8/15.4	175	3	2	8.7	0.35		54.

Cornetto in XV g.o											
	25	Do3	130	20.6/28.5	176	5.4	3.5	15.5	0.4	Cornetta II fila doppia	*25
	37	Do4	65	11.2/15.3	176	3.5	2.4	9.1	0.3		
	48	Si4	32.7	7.6/9.1	178	3.8	1.7	5.5	0.3		41.
Cornetto in III magg											
	25	Do3	104	16.2/23.3	179	4.9	2.8	11.8	0.4		18.c
	37	Do4	51	10.2/12.4	178	4.2	1.9	7.7	0.25		30.
	46	La4	63	10.8/14.1	178	3.9	1.9	8.3	0.4		
	49	Do5	52	9.4/12.4	177	3.2	1.9	6.9	0.4		42

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Ottavino g.0											
	25	Do3	113	31.2	179	7.2	4.7	23.7	0.6	Ottavino (i)	
	37	Do4	50	20.4	178	4.9	2.8	15.2	0.5		30.(c)
	49	Do5	24	10.5	178	5	1.3	7.5	0.4		43.(c)
	61	Do6	12	5.6	177	3.2	1	4.4	0.3		53.(c)
Voce umana II g.0											
	25	Do3	276	27.9	195	4.2	5	21	0.6		25(i)
	37	Do4	132	16	200	3	3.3	12.3	0.5		37(i)
	49	Do5	67	9.7	197	3	1.2	8	0.4		49(i)
	61	Do6	32	6.7	200	2.8	1.3	5.2	0.3		61(i)

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Voce umana o.e											
	25	Do3	561	47	173	6.8	9.2	36.5	0.65	*(inciso)	*
	37	Do4	280	27.3	176	5.3	5.6	20.3	0.4		30.(c)
	49	Do5	137	16.9	177	4.5	3.3	12.4	0.4		41.(c)
	61	Do6	67	10.5	180	3.1	2.2	8.4	0.3		53.(c)
Flauto camino 8' o.e											
	25	Do3	395+126	53.3/42.9	180	8.3	13.2	40.5	0.7	*18(i)	18.(c)
	37	Do4	167+75	36.2/28	175	7	6.9	27.4	0.6	30(i)	30.(c)
	49	Do5	70+38	26/18.7	175	6.5	4.4	19.6	0.5	42(i)	42.(c)
	61	Do6	27+10	20/12.6	176	4.6	2.8	14.3	0.5	54(i)	54.(c)

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
XXII g.o											
	1	Do1	282	27.2	177	5.3	5.8	20.5	0.4	XXII(i)49(i)	c.22°
	13	Do2	141	16.2	176	5.5	3.6	12.1	0.4	2(i)	6.(c)
	25	Do3	69	10.4	176	3.7	2.2	7.9	0.25		18.(c)
	31	Fa#3	46	8.4	177	3.1	1.9	6	0.4		24.(c)
	32	Sol3	90	12.6	178	4.5	2.6	8.9	0.3		25.(c)
XXII o.e											
	6	Fa1	207	22.8	180	4.5	4	17.1	0.4	+ (inciso)	
	13	Do2	137	16.2	180	3.8	2.8	11.2	0.4		6.
	25	Do3	68	9.9	181	4	2	7.4	0.4		18
	31	Fa#3	48	8	179	3.8	1.5	5.7	0.4		*
	32	Sol3	92	11.8	179	4.8	2.4	8.3	0.45		*



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Cornetto o.e XII											
	25	Do3	178	24.8	181	4.8	4.5	20.5	0.5	*(inciso)	18.
	37	Do4	86	14.7	179	4.4	2.8	11.7	0.3		30.
	49	Do5	43	9	180	3.8	1.7	7.4	0.25		45.
	61	Do6	18	6	180	4.2	1	4.7	0.25		54.
Cornetto o.e XV											
	25	Do3	132	20.2	180	4.8	3.7	16.7	0.25	13(i)*	18.15.ma
	37	Do4	63	11.6	181	3.4	2	9.5	0.2		30.(c)
	48	Si4	33	7.54	182	4.52	1.45	6.12	0.16		41./7
Cornetto o.e XVII											
	25	Do3	104	16.8	181	4.0	3.2	13.9	0.3	*	18.3*
	37	Do4	52	9.8	181	2.7	1.8	8.2	0.3		30.(c)
	49	Do5	23	6.6	181	3.6	1.1	5	0.2		54.(c)
	50	Do#5	49	9.6	181	3.3	1.7	7.6	0.2		47.(c)

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
 www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Flagioletto g.0											
	1	Do1	111	30.6	196	4.7	4.2	23	0.5		1(i)
	13	Do2	50	19.4	195	3.7	2.3	14.3	0.35		13(i)
	24	Si2	25	12.3	197	3.3	1.4	8.5	0.4		24(i)
p.le II g.0											
	25	Do3	566	46.06	178	6.34	9.13	36.03	0.42	P.2.SOP	18.
	37	Do4	285	27.16	176	5.6	5.37	20.53	0.4	<u>3</u>	<u>30/3</u>
	49	Do5	142	15.97	178	4.54	3.26	11.27	0.41	<u>40</u>	<u>42/40</u>
	61	Do6	70	9.73	176	3.7	2.14	7.85	0.4		<u>54</u>
Ottava sop o.e.											
	25	Do3	276	29.18/19.9	174	5.07	5.6	20.08	0.70	Ott.spIIorgano	18.
	37	Do4	139	16.58	180	3.66	3.43	12.64	0.47		
	49	Do5	67	9.92/7.87	178	4.23	2.22	6.56	0.45		42'
	61	Do6	33	6.30	176	4.32	1.65	4.60	0.35		54./6

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
 www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Flauto in VIII o.e											
	25	Do3	252	42.68	166	6.04	7.09	32.56	0.60	Flauto in 8va	18.76
	37	Do4	116	27.19	179	4.18	4.54	21.67	0.51	56	30./56
	49	Do5	56	17.40	177	4.38	3	13.73	0.41		42.
	61	Do6	25	10.83	179	3.68	1.84	7.43	0.48		x
Ottava bassi o.e											
	6	Fa1	854	64.55	155	10.36	12.64	48.92	0.85	Ott b 22	
	13	Do2	554	47.77/32.20	169	7.59	9.57	33.87	0.75		6ott bassi eco
	24	Si2	294	30.17/20.25	173	5.61	5.93	21.40	0.80		17.o.e
Viola bassi o.e											
	6	Fa1	787/118	41	173	6.33	9.25	32.68	0.52		11.
	13	Do2	599	29.99	173	4.36	6.7	23.59	0.44	61	6.
	24	Si2	317	18.88	177	3.94	4.76	14.89	0.43	100	17.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Ottava bassi g.0											
	1	Do1	1159	80.9	218	9.38	14.7	61.93	0.73	Ottava b +	6ott p bassi
	13	Do2	568	48.02	209	6.24	9.56	36.81	0.47	+	p.le II sop 18
	24	Si2	302	28.7	182	5.30	5.68	20.93	0.3		28./48
Ripieno ped VIII											
	1	Do1	1153	79.85	213	9.02	15.37	63.4	0.87	Ottava b rip	c ottava a8
	12	Si1	650	57.38	210	6.65	10.48	37.77	0.55		<u>5</u> /75

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnat corpo	Segnature piede
p.le8 sop. O.e											
	25	Do3	571	47.37	177	5.93	8.60	37	0.49	Principale soprano 8p	+
	37	Do4	285	26.86	175	5.26	5.43	20.07	0.38	<u>7</u>	30./7
	49	Do5	140	16.24	177	3.95	3.47	17.88	0.52	<u>49</u>	42./49
	61	Do6	69	9.82	174	3.89	2.18	8.12	0.30		54./4
XII g.o											
	1	Do1	764	60.4	217	7.2	11.8	45.5	0.7	IIXb. 40	c.XII
	13	Do2	378	33.5	178	5.1	6.4	26	0.6		6.
	25	Do3	188	19.6	179	4.9	4	14.8	0.6	49 (inc)	18.
	37	Do4	93	12.1	177	3.4	2.5	9.6	0.5		30.
	49	Do5	43	8.2	180	3.6	1.8	6.3	0.4		42.
	61	Do6	22	4.3	178	3	1	3.3	0.35		54.



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

Registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
XV o.e											
	6	Fa1	416	41.5	181	6.2	8.2	32.5	0.6	Vx bassa 33 (inciso)	g.
	13	Do2	278	28.8	182	5	5.6	21.4	0.6	13 inciso	6.
	25	Do3	137	16.2	181	4	3	12.1	0.5		18.
	37	Do4	68	9.8	180	4.2	2	7.2	0.4	29 inciso	30.
	44	Sol4	92	11.7	180	4	2	8.2	0.3		37.
XIXo.e											
	6	Fa1	273	28.5	180	5.2	5.3	21.6	0.6	XIX (inciso)	f.
	13	Do2	185	21	181	4.9	4	16.9	0.4	37(inciso)	6.
	25	Do3	92	11.7	181	3.5	2.3	8.5	0.4		18.
	37	Do4	44	7.7	181	3.5	1.7	5.4	0.3		42.
	38	Do#4	85	11	181	4.2	2.1	7.9	0.3	9(china)	*

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
 www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
p.le III g.0											
	23	Sib 2	656	51.5	689	5.7	12.1	41.5	0.5	16(i)	16(i)3
	13	Do2	1212	84	683	8.1	15.5	63.7	0.6	13(i)	13(i)
	24	Si2	623	49.7	683	5.6	11.1	40.5	0.5	17(i)*	17(i)
	4	Mib2	1971	411/130.9	683	9.7	20.2	95.3	1.1	18(i)	18(i)
	3	Re1	2017	409/131.2	684	10.2	20.3	94	1.1	Icanna(i)10(i)	
p.leII g.0											
	1	Do1	2337	143	681	14.6	23.6	103.9	1.1	C(i)	C15(i)
	13	Do2	1173	80.4	683	8.1	14.9	63.6	0.9		21(i)
	24	Si2	615	49	675	6.3	9.3	40.1	0.4		2(i)x



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Flauto in VIII g.o											
	13	Do2	540	62.09	272	8.34	12.09	45.36	0.71	Flauto in 8b13 6	6 flauto ottava b
	25	Do3	248	41.66	172	6.82	7.89	29.20	0.61	Flauto in 4p 17	18.flauto
	37	Do4	119	26.96	175	5.78	4.80	20.49	0.47	84	30./84
	49	Do5	55	16.95	177	4.54	2.84	12.62	0.50		42./4
	61	Do6	27	8.88	175	4.92	1.68	6.72	0.49		8
p.le bassi o.e											
	13	Do2	1154	87	214	11	13.3	63	0.8		*
	24	Si2	604	52.51	212	6.44	9.54	40.82	0.51	49	17.
viola bassi g.o											
	1	Do1	1207	52.2	177	6.2	10.7	41.6	0.6	Viola4 25	*25
	13	Do2	598	30	172	4.5	6.4	23.3	0.6	62	6.viola
	23	Si2	330	20.7	173	5.8	5.3	16.5	0.5		*23

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	nota	Corpo lunghezza	Corpo Diametro ext	Piede lunghezza	Piede foro	Bocca altezza	Bocca larghezza	Spessore lastra	Segnature corpo	Segnature piede
Rip pedale XV											
	1	Do1	562	47.2	202	6.7	9.15	36.4	0.7	Vx ripieno	*
	12	Si1	301	28.3	177	4.9	5.4	20.6	0.4	Vx (inciso)	5(china)
Rip pedale XIX											
	1	Do1	377	34	177	4.9	6.8	25.8	0.6	*1	*
	12	Si1	199	20.3	177	4.2	4.4	12.2	0.5	XIX(inc)	5.19°
Rip pedale XXII											
	1	Do1	281	27	176	4.8	5.2	20.3	0.5	IIIfila p	*
	12	Si1	150	16.2	176	3.6	3.5	12	0.4		5.
rip ped. XXVI											
	1	Do1	188	19.4	177	4.5	4	14.3.	0.4	IIfila p.	*
	12	Si1	98	12.6	178	3.5	2.8	9.4	0.5	X (inciso)	5.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P. IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	Corpo lunghezza	Misura interna (prof+alt)	Piede altezza	Piede foro	Bocca altezza	Bussola altezza	Spessore tavola	Segnature corpo	Segnature piede
p.le16 g.o										
	1	2397	253/234	70	59	65	90	20	Ple m c	C ple
	13	2290	129/119	352	32	35	72	14	C m	ctr
	24	1210	83/77	360	25	25	71	10	5 m	5m
Bassi armonici										
	1	2200	166/162	70	42	42	77	17	c	*
	12	1453	132/127	64	28	34	77	16	2	
Contrabbassi e rinforzi										
c	1			65	58					
c	6									
c	13	2034	180/183	65	44.7	38	85	18	4(labbro)	f....
c	24	1026	146/151	63	50	38	78	15	C (labbro)	f a
r	1	2292	138/131	352	33	37	72	15	c.l	*
r	13	915	140/145	356	43.3	35	78	15	C#(lab sup)	C#
r	24	475	75/72	445	20	17.3	56	10		c.l
r	17	720	125/130	68	46	35	77	14	C#	

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
 P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	Canna n°	Corpo lunghezza	Misura interna (prof+alt)	Piede altezza	Piede foro	Bocca altezza	Bussola altezza	Spessore tavola	Segnature corpo	Segnature piede
Corni dolci										
	25	992	122/116	24	28.5	26	71	12	18	
	36	475	85/86	345	26.2	17	70	10	29	
p.le 8 bassi o.e										
	6	902	83/76	34	23.5	29	70	12	f	
	12	664	57/60	295	23.5	22	71	10	5	
p.le III g.o										
	1	1129	118/99	74	22.6	35	77	12	/	
	2	1080	113/96	74	22	28	72	12	/	



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

Registro	Canna n°	Nota	Lunghezza corpo	Lunghezza piede	Ø foro piede	Ø esterno corpo	Noce spessore	Canaletto lunghezza	Canaletto larghezza	Canaletto spessore	Canaletto spessore lastra	Ancia larghezza	Ancia spessore
Clarone bassi o.e.	6	Fa1	995	161	10.4	59.3	15.6	80.6	13.66	11.7	1	11.23	0.44
	13	Do2	674	182	7.4	55.4	15.4	62.8	11.7	10	1	9.4	0.3
	24	Si2	373	174	6.5	48.6	14.1	43.8	10.2	9.3	0.7	8.4	0.2
Controf bassi g.o	1	Do1	2170	239	40x45	163x176	67.2	147.5	13.5	23.44	11.6	20.4	0.5
	13	Do2	2180	191	9.2	139x150	18.9	96	13.9	12.3	1	12.5	0.55
	17	Mi2	1706	186	7.2	120x130	17.2	85	13.5	12.4	0.9	10.9	0.4
Bombarde alli pedali	1	Do1	2182	135	42x43	200x195	55	94	14.2	15	1.2	/	0.4
	5	Mi1	1685	116	45x42	201x188	50	80	13	13	1.4	/	0.37
	6	Fa1	3315	162	52x53	226x213	55	120	16	13	1.3	/	0.4
Clarino 8 g.o.	25	Do3	354	201	5.5	47.8	17.3	38.5	7.8	8.3	0.9	/	0.13
	37	Do4	179	202	5.8	41.7	15.9	28.3	5.7	6	0.8	/	0.08
	49	Do5	135	180	5.5	18/13	/	/	11.5	4.2	/	/	/
	61	Do6	59	173	4	14.5	/	/	9.3	2.5	/	/	/
Tromba 8 g.o.	25	Do3	519	187	7.9	15.8/89.2	15.4	38.7	8.1	8.6	1	/	0.18
	37	Do4	243	193	11	14.4/73	16.1	28.4	6.9	7.4	0.7	/	0.16
	49	Do5	110	198	10.6	17.26/66	13	19.2	5.5	5.4	0.6	/	0.11
	50	Do#5	127	179	3.5	16.6/29	/	/	/	/	/	/	/
	61	Do6	64	180	3.6	12.4/19.5	/	/	/	/	/	/	/

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

Registro	Canna n°	Nota	Lunghezza corpo	Lunghezza piede	Ø foro piede	Ø esterno corpo	Noce spessore	Canaletto lunghezza	Canaletto larghezza	Canaletto spessore	Canaletto spessore lastra	Ancia larghezza	Ancia spessore
Violoncel. bassi g.o	1	Do1	994	194	7.5	14/56	19.4	63	10	11	0.6	/	0.38
	13	Do2	483	196	7.4	12/48	16.4	43.5	8	8.1	0.5	/	0.20
	24	Si2	240	198	6.3	12/40.4	16.2	30.4	6.2	6.3	0.54	/	0.15
Oboe sop o.e	25	Do3	352	198	6.6	47.1	16.8	40.5	8.6	8	1	/	0.2
	37	Do4	187	202	5.6	41.5	16	28.5	7	6.6	0.7	/	0.15
	49	Do5	92	198	8	38.6	14.5	19.5	5.2	4.9	0.5	/	0.13
	50	Do#5	128	180	3.6	16.5/27.4	/	/	12.9	3.2	/	/	/
Violoncel. o.e sop	25	Do3	480	188	5.9	15.4/52	16.8	45	9.3	8.4	0.9	/	0.20
	37	Do4	222	204	7.1	14.1/43	14.7	29.2	7.1	6.3	0.6	/	0.18
	49	Do5	127	201	7.6	14.2/37	17.1	21.9	4.2	6.4	0.5	/	0.05
	50	Do#5	128	191	5.6	16.4/24	/	/	11.7	3.5	/	/	/
Violoncel. bassi o.e	6	Fa1	812	179	8.2	16.5/87	24.5	75	12.2	14.4	1	/	0.7
	13	Do2	827+175	178	8.3	16.2/62	21.2	67.5	11.4	12.6	1.3	11.96	0.37
	24	Si2	494	195	7.5	15.2/53	18.4	44	8.8	9	0.9	9.5	0.15
Clarino bassi g.o	1	Do1	1350	205	8	62.5	15.8	97	10	8.4	1.5	/	0.25
	13	Do2	671	202	6.3	60.4	18	58	10	10.1	0.7	/	0.25
	24	Si2	371	201	6	48.5	18.4	43.3	8.1	8	0.8	/	0.16

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

Registro	Canna n°	Nota	Lungh ezza corpo	Lungh ezza piede	Ø foro piede	Ø esterno corpo	Noce spessore	Canaletto lunghezza	Canaletto larghezza	Canaletto spessore	Canaletto spessore lastra	Ancia larghezza	Ancia spessore
Controfag g.o	18	Fa2	1600	182	7.2	27.5/95	15.7	79.5	13.6	12.1	1	11.08	0.37
	24	Si2	1116	167	5.7	29/91	14.5	63.3	12.5	11.7	1	9.85	0.31
Fagotto bassi g.o	1	Do1	338+76 0	198	8.4	17/92	24.5	89.2	14.43	16	1.37	14.4	0.38
	5	Mi1	1618	191	8	16/93	22.4	71.4	11.8	13	1.36	/	0.25
	6	Fa1	844	193	7.6	15.8/86	23.5	77	12.3	12.8	1.2	/	0.20
	13	Do2	1063	196	8.5	14.8/89	18.5	54	11	10	1.2	/	0.20
	24	Si2	534	193	7.6	13.8/83	15.6	40.7	8.8	7.7	0.7	/	0.12
Tromba 16' g.o	25	Do3	1071	180	10	14.7/91	18.6	55.5	10.6	12	1.3	/	0.3
	37	Do4	522	185	9.2	15.5/87	15.8	39.4	7.9	8.1	0.9	/	0.2
	49	Do5	247	195	8.7	13.8/73	16.5	27.5	7	6.5	0.8	/	0.1
	61	Do6	105	196	9	13.3/60	14.5	17.8	5.1	4.4	0.5	/	0.05



Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Sergio Castegnaro

Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa – Riparazione e restauro Harmonium

registro	n°	Contrancia lunghezza visibile	Contrancia larghezza	Contrancia spessore	Gruccia spessore	Gruccia lunghezza esterna	Spessore lastra canna	Segnature corpo	Segnature piede
Clarino 8'g.o	25				2	37.8	0.6	30c 25.	30
	37				2	25.7	0.5		42
	49						0.5		/3
	61						0.36		1z
Tromba8' sop g.o	25	34.3		0.08	2.3	38	0.7	*	
	37				1.8	26.9	0.53	30	
	49				1.9	20.5	0.45	42	
	50						0.4	43	
	61						0.34		54
Violoncello bassi g.o	1				2.4	52	0.5	violoncello	
	13				2.3	34.7	0.45	18	
	24				2	26.2	0.45	29	
Oboe sop o.e	25	30.7		0.05	2	29.2	0.6	18oboe	
	37				2	30	0.5	30	
	49				1.8	16.7	0.4	42	

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL) – Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)
P.IVA 02044440069 C.F. CSTSRG71T15F205I Tel. 0131.1957245 Cell. 333.6695786 Fax. 0131.1957530
www.castegnarorgani.com – info@castegnarorgani.com

